

PSTD Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino

Obra de Restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Baltanás (Etiqueta climática 035)

Descripción de la Obra

Con las actuaciones propuestas se pretende la recuperación de los espacios medioambientales del entorno de los Barrios de Bodegas con el objeto de contener el proceso de degradación de los mismos. En concreto, se plantea la intervención sobre los pavimentos, circulación de aguas y las cubiertas de las bodegas con soluciones basadas en la naturaleza, corrigiendo los problemas de conservación y degradación que provocan las aguas de escorrentía, tanto en su parte exterior como en el subsuelo excavado, que acaba en el hundimiento de la bodega y el colapso del terreno lo que conllevará la retirada y reparación los pavimentos y cubiertas actuales y la ejecución de las medidas de adaptación al cambio climático para prevención de riesgos de inundaciones.

PSTD Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino

Obra de Restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Baltanás (Etiqueta climática 035)

Antes



Después




PSTD Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino

Obra de Restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Baltanás (Etiqueta climática 035)

Antes



Después



PSTD Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino

Obra de Restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Baltanás (Etiqueta climática 035)

Antes



Después



PSTD Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino

Obra de Restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Baltanás (Etiqueta climática 035)

Antes



Después



PSTD Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino

Obra de Restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Baltanás (Etiqueta climática 035)

Antes



Después



PSTD Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino

Obra de Restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Baltanás (Etiqueta climática 035)

Antes



Después



PSTD Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino

Obra de Restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Baltanás (Etiqueta climática 035)

Antes



Después



PSTD Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino

Obra de Restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Baltanás (Etiqueta climática 035)

Antes



Después



PSTD Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino

Obra de Restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Baltanás (Etiqueta climática 035)

Antes



Después




PSTD Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino

Obra de Restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Baltanás (Etiqueta climática 035)

Antes



Después



PSTD Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino

Obra de Restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Baltanás (Etiqueta climática 035)

Cartel de Obra



Cartel de Obra



PSTD Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino

Obra de Restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Baltanás (Etiqueta climática 035)

Cartel de Obra



Cartel de Obra

