

PSTD Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino

Obra de Restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Dueñas (Etiqueta climática 035)

Descripción de la Obra

Eliminación de pavimentos de hormigón en tramos viales del principal barrio de bodegas de Dueñas, sustituidos por suelo transpirable de tierra mejorada con cal.

Se han eliminado los pavimentos de hormigón, sustituidos por un firme terrizo, en el que se incorporarán algunos elementos que ocuparán una superficie mínima dentro de la global del suelo, que no van a impedir las capacidades de permeabilidad del nuevo suelo, y facilitarán su mantenimiento y disgregación. Estos elementos, por cuestiones de durabilidad y mantenimiento son de hormigón prefabricado, con un aspecto muy similar al de la piedra caliza natural, y un peso semejante, incluso más ligero, con lo que se busca también afectar en la menos medida posible los espacios subterráneos existentes bajo el recorrido del vial.

PSTD Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino

Obra de Restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Dueñas (Etiqueta climática 035)

Antes



Después



PSTD Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino

Obra de Restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Dueñas (Etiqueta climática 035)

Antes



Después

